



## 각부명칭



## 설치 및 서비스 팩 교체방법




## 이상 시 대처 방법

## 5r00 (Sensor)

증상: 모터 행정 인식 센서가 검출되지 않을 때 급유 중단

원인: 모터 행정 인식 센서 고장

대처: 제조사 문의




## bPOO (Backpressure)

증상: 높은 역압으로 인한 급유 중단

원인: 관로가 꺾였거나 구부러져 있음 / 베어링 급유 관로 막힘

대처: 관로의 전체 부하 확인 / 원격 설치 거리 줄이기 / 베어링 급유 포인트 이물질 제거




## CH00 (Check)

증상: 모터 구동 안됨

원인: 내부 전기적 문제로 인해 모터에 전원 공급이 안되는 경우


대처: 제조사 문의



증상: LCD 문자불량(Segment 불량), LCD 부분 변색

원인: CPU또는 LCD 이상

대처: 재설정 (RESET) 후 동일증상 반복 시 제조사 문의



## 버튼

급유주기 선택  
1 ~ 12개월

MODE LOCK

자동잠금 해제  
2초간 누름 (🔒) 해제

POWER


전원 ON/OFF  
ON : 2초간 누름  
OFF : 3초간 누름

TEST

PURGE 실행 기능  
- 동작 실행 : 2초간 누름  
- 해제 : 짧게 1회 누름  
(해당 행정 종료 후 정지)

RESET

기준 설정 초기화




## LCD 표시화면



설정 급유 주기

⌚ 5 MONTH 모터 구동 불량 경과일 00일



설정 주기 잔여 일수

⌚ 5r-00 행정 인식 불량 경과일 00일



잠금 표시

⌚ bP00 높은 역압으로 인한 불량 00일



설정 그리스 용량

⌚ PUG6 강제 토출 (남은 퍼지 횟수)



배터리팩 용량 부족

⌚ SE03 설정 주기 완료 후 경과일수  
⌚, □ 동시 표시



급유 중단 (이상 시 대처 방법 참조)

⌚ Red LED 에러 (배터리 부족, 급유 중단)  
및 토출 완료 시 점멸




그리스 부족

⌚ Green LED 주기 동작 알림  
7초에 1회 점멸

## 제품 인증 현황




R-R-kLT-PulsarlubeM250



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 제품 설치방법




## 단독 급유

직결 설치 및 튜브를 이용한 원격 설치

항상 직결 설치를 권장하나 설치공간 확보에 어려움이 있는 경우 적절한 액세서리를 이용하여 원격 설치하고, 전체관로의 길이는 항상 최소화하십시오.

튜브를 이용하여 원격 설치를 하는 경우, 주유기와 동종의 그리스가 미리 충진된 Ø6이상의 튜브를 사용하십시오.



## 다중 급유

분배변 (2~8포인트)을 이용한 다중/원격 설치

제품설치 전 압력계가 장착된 수동 그리스 건을 이용하여 전체관로의 역압 (분배변 포함)을 측정, 30bar (435psi)이하인 경우에만 사용하십시오.

## 주의

- ▶ 분배변 토출구를 임의로 막지 마십시오. 분배변은 토출구에 맞게 사용하십시오. 더 자세한 내용은 분배변 사용자 설명서를 참조하십시오. (3구가 필요하면 HU-3RS, 5구가 필요하면 HU-5RS 등으로 구분하여 사용하셔야 합니다)
- ▶ 저온 또는 M500 (500ml)을 사용한 고부하 운전조건에 설치 시 고성능 리튬 배터리팩 (별매) 사용을 권장합니다.
- ▶ Ø6튜브 또는 배관 사용시 포인트 별 관로 길이는 최대 6m 이하가 되도록 설치하십시오.



경기도 파주시 탄현면 방촌로 955번길 34-12 대표번호 1833-8411 Fax 02)2083-8485  
Website www.pulsarlube.co.kr E-Mail klt\_sales@pulsarlube.com

ISO9001/14001



**사용자 설명서**  
**Pulsarlube M**  
**Series**  
**(60ml/125ml/250ml/500ml)**